

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ (TDS) NOVACOAT DX

Універсальний сумішевий розчинник для поліуретанових матеріалів NOVACOAT

ОПИС ПРОДУКТУ

NOVACOAT DX – високоякісний сумішевий органічний розчинник, спеціально розроблений для регулювання в'язкості двокомпонентних поліуретанових матеріалів серії NOVACOAT.

Забезпечує оптимальні умови нанесення матеріалу, покращує розтікання покриття, сприяє формуванню рівномірної лакофарбової плівки без негативного впливу на фізико-механічні властивості покриття при дотриманні рекомендованих дозувань.

Також застосовується для очищення малярного обладнання, інструменту та фарбувальної апаратури після завершення робіт, а також для знежирення металевих та інших твердих поверхонь перед нанесенням лакофарбових матеріалів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для:

- розведення поліуретанових матеріалів NOVACOAT;
- регулювання робочої в'язкості при нанесенні:
 - безповітряним способом;
 - пневматичним розпиленням;
 - валиком;
 - пензлем;
- очищення обладнання та інструменту після виконання робіт.

ПЕРЕВАГИ

- спеціально адаптований під систему NOVACOAT 5X;
 - забезпечує стабільну в'язкість матеріалу;
 - покращує розтікання покриття;
 - зменшує ризик утворення апельсинової кірки;
 - сприяє рівномірному висиханню;
 - не викликає помутніння матеріалу при рекомендованому дозуванні;
 - ефективно очищає фарбувальне обладнання.
-



NOVACOAT

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показник	Значення
Зовнішній вигляд	Прозора безбарвна рідина
Запах	Характерний для органічних розчинників
Щільність при 20°C	0,84–0,88 кг/л
Колір	Безбарвний
Температура спалаху	Нижче +25°C
Рекомендована температура застосування	від -10°C до +30°C

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Додавати розчинник лише після повного змішування компонентів А та В поліуретанового матеріалу.

Рекомендована кількість:

- безповітряне нанесення — 5 %;
- пневматичне нанесення — 10–25 %;
- нанесення валиком або пензлем — 3–10 %.

Точна кількість визначається температурою навколишнього середовища, способом нанесення та необхідною робочою в'язкістю.

Не рекомендується перевищувати максимальне рекомендоване дозування.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Одразу після завершення робіт промити:

- фарбувальні апарати;
- шланги;
- пістолети;
- валики;
- пензлі;
- інший інструмент.

Не допускати затвердіння залишків поліуретанового матеріалу всередині обладнання.



NOVACOAT

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

- Температура повітря: від +10°C до +30°C.
- Відносна вологість повітря: не більше 80 %.
- Температура основи повинна бути мінімум на 3°C вищою за температуру точки роси.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у щільно закритій заводській тарі в сухому вентилязованому приміщенні.

Рекомендована температура зберігання:

від -20°C до +30°C.

Берегти від:

- відкритого полум'я;
- джерел тепла;
- прямих сонячних променів;
- статичної електрики.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці з дати виготовлення у герметично закритій заводській упаковці.

УПАКОВКА

Постачається у металевій тарі:

- 1 л;
- 3 л;
- 5 л;
- інша тара — за погодженням із замовником.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Матеріал є легкозаймистою рідиною.

Під час роботи необхідно:

- використовувати засоби індивідуального захисту;
- забезпечити ефективну вентиляцію;
- не палити;
- не використовувати поблизу відкритого вогню;
- уникати потрапляння на шкіру та в очі.

ПРИМІТКА

Використання інших розчинників може негативно вплинути на якість покриття, час висихання, блиск, адгезію та інші експлуатаційні характеристики поліуретанових матеріалів NOVACOAT 5X.

Для отримання прогнозованого результату рекомендується використовувати тільки NOVACOAT DX.